

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-38 0101-01		Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m ²		
			2	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
2	KNR AT-38 0101-02		Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m ²		
			2	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
3	KNR AT-38 0102-01		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			(25,8+10,64+25,8+12,62)*4,82+13*1,9+1,52*0,45*4+0,42*1,65*17+(0,42+0,45)*2*4,82*2-(2,45*2,1+1,45*2,9+3,75*2,1+2,45*2,1+1,49*2,9+3,75*2,1+0,9*2+1,35*2,1+3,76*2,1+1,3*2,9+1,35*2,1+1,35*2,1+1,26*2,9+2,4*2,08)+(2,45+2,1+2,1+1,45+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+2,45+2,1+2,1+1,49+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+0,9+2+2+1,35+2,1+2,1+3,76+2,1+2,1+1,3+2,9+2,9+1,35+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+1,26+2,9+2,9+2,4+2,08+2,08)*0,28	m ²	377,944	
					RAZEM	377,944
4	KNR AT-38 0102-02		Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie	m ²		
			(25,8+10,64+25,8+12,62)*4,82+13*1,9+1,52*0,45*4+0,42*1,65*17+(0,42+0,45)*2*4,82*2-(2,45*2,1+1,45*2,9+3,75*2,1+2,45*2,1+1,49*2,9+3,75*2,1+0,9*2+1,35*2,1+3,76*2,1+1,3*2,9+1,35*2,1+1,35*2,1+1,26*2,9+2,4*2,08)+(2,45+2,1+2,1+1,45+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+2,45+2,1+2,1+1,49+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+0,9+2+2+1,35+2,1+2,1+3,76+2,1+2,1+1,3+2,9+2,9+1,35+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+1,26+2,9+2,9+2,4+2,08+2,08)*0,28	m ²	377,944	
					RAZEM	377,944
5	KNR AT-38 0405-01		Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m ²		
			(25,8+10,64+25,8+12,62)*4,82+13*1,9+1,52*0,45*4+0,42*1,65*17+(0,42+0,45)*2*4,82*2-(2,45*2,1+1,45*2,9+3,75*2,1+2,45*2,1+1,49*2,9+3,75*2,1+0,9*2+1,35*2,1+3,76*2,1+1,3*2,9+1,35*2,1+1,35*2,1+1,26*2,9+2,4*2,08)+(2,45+2,1+2,1+1,45+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+2,45+2,1+2,1+1,49+2,9+2,9+3,75+2,1+2,1+0,9+2+2+1,35+2,1+2,1+3,76+2,1+2,1+1,3+2,9+2,9+1,35+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+1,26+2,9+2,9+2,4+2,08+2,08)*0,28	m ²	377,944	
					RAZEM	377,944
6	KNR AT-08 0105-04		Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską	m ²		
			(25,8+10,64+25,8+12,62)*2	m ²	149,720	
					RAZEM	149,720
7	KNR 4-01 1212-28 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji zadaszeń nad wejściami	m		
			(2,4*2+1,3*7)*3	m	41,700	
					RAZEM	41,700
8	KNR-W 2- 02 1017-03 analogia		wymiana daszku z poliwęglanu strona północna	m ²		
			2,4*1,3	m ²	3,120	
					RAZEM	3,120
9	NNRNKB 202 0541- 02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			1*0,36	m ²	0,360	
					RAZEM	0,360
10	KNR 2-02 1612-06		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
			47	kol.	47,000	
					RAZEM	47,000

INSPEKTOR NADZORU
Inwestorskiego
Alifera
Miroslawa Alifera
ul. Nowa nr 257/94, Konst. budowlana